

Information du produit

Robert Bosch

0445120075

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non


Réglage sur moteur_1

Oui

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Non



Couples de serrage

vis de serrage du tube haute pression

50 Nm

Injecteur/-pince de montage culasse

1: 3,5 Nm 2: 25° 3: 25° 4: 25°

connexion électrique de l'injecteur

1,5 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

remplacer les tuyaux sous pression

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.