

Information du produit

VDO

A2C59511364

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

code de calibration (5 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

10 Nm

Connections tubes hautes pression

30 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.