

Information du produit

VDO

A2C6064074777

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

code de calibration (6 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Oui

réinitialisez les valeurs apprises

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

15 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.