


PI 1898

 Uniquement pour professionnels !
 1/1

PRODUCT INFORMATION

MODIFICATION DE PRODUIT

COUSSINET DE BIELLE – MOTEURS RENAULT K9K

Des clients de Motorservice signalent une usure souvent rapide de nos coquilles de coussinets de bielle inférieures moins larges sur les moteurs Renault K9K.

Afin de palier à cette usure, Motorservice a décidé d'utiliser, pour la coquille de coussinet inférieure du jeu de coussinets de bielle, la même largeur du coussinet que pour la coquille de coussinet supérieure.



Moteur	Type	Matériau	Diamètre de l'arbre [mm]	Alésage du boîtier [mm]	Largeur du coussinet [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Cote de réparation [mm]	N° d'article
K9K	PL	St/B/G	43,960	47,610	20,60	1,808	STD	77 837 600
			43,980					
			43,710	2,058		1,933	0,25	77 837 610
			43,730			0,50	2,058	77 837 620
			43,460				0,75	2,183
43,480	43,210	43,230						

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.