


PI 1898

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1

PRODUCT INFORMATION

MODYFIKACJA PRODUKTU

ŁOŻYSKO KORBOWODU – SILNIKI RENAULT K9K

Klienci Motorservice zgłaszają, że węższe, dolne panewki korbowodowe w silnikach Renault K9K często zużywają się przedwcześnie.

Aby przeciwdziałać temu zużyciu, Motorservice postanowiło wykonywać dolną panewkę łożyska korbowodu w tej samej szerokości, jaką ma górna panewka.



Silnik	Konstrukcja	Materiał	Średnica wału [mm]	Otwór w obudowie [mm]	Szerokość łożyska [mm]	Grubość ścianki [mm]	Wym. napr. [mm]	Nr art.
K9K	PL	St/B/G	43,960	47,610 47,628	20,60	1,808	nominalny	77 837 600
			43,980					
			43,710			1,933	0,25	77 837 610
			43,730					
			43,460			2,058	0,50	77 837 620
			43,480					
			43,210			2,183	0,75	77 837 630
			43,230					

Prawo do zmian i odchyleń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.