



PI 1857
 ¡Sólo para personal especializado!
 1/1

PRODUCT INFORMATION

PISTONES Y BIELAS PARA MOTORES 1.8 TFSI Y TSI

Fabricante	Código de motor	Año de construcción	N.º de ref. de pistón	N.º de ref. de biela
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAA/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

Los pistones en los motores 1.8 TFSI y TSI se han modificado de serie. Los nuevos pistones están equipados con segmentos rascadores de aceite mejorados de tres piezas y un perno DLC. Dado que en el marco de la modificación también se ha cambiado el diámetro de los pernos de pistón de 21 mm a 23 mm, deben renovarse las bielas al sustituir los pistones.

Motorservice pone a disposición desde ahora los pistones y las bielas adecuados en el mercado posventa. Las bielas se ofrecen como juego de segmentos del motor (4 unidades), ya que sus pesos están armonizados exactamente entre sí.

ATENCIÓN

Para evitar desequilibrios debidos a los diferentes pesos de los componentes, Motorservice recomienda sustituir siempre completamente los pistones y las bielas de un motor.



BIELA 50 009 180

PISTÓN 41 197 600