



Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.



Nr. 36820A - Motoreinstell-Werkzeug-Satz, Mercedes

- für 1.5, 1.6 und 2.0 L Benzinmotoren
- im Mercedes A-Klasse (176/177), B-Klasse (242/246/247), C-Klasse (204/205), CLA (117/118), CLS (257), E-Klasse (207/212/213/238), GLA (156/247), GLB (247), GLC (253), GLE (167), GLK (204), SLC (172) und SLK (172)
- zum Fixieren der Nockenwellen
- beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur

für Motorcodes:

133980, 260920, 264915, 264920,
270910, 270920, 274910, 274920

OEM Vergleichsnummern:

177589000900, 270589016100, 271589001000



Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	OEM Vergleichsnummer
1	36820-01	Fixierwerkzeug Nockenwellen	270589016100
2	6801-05	Spezialnuss Nockenwellenversteller, 1/2", T-Profil T100	271589001000, 177589000900



- Motor nicht starten, wenn die Werkzeuge noch montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen nicht beim Lösen oder Festziehen von Kurbelwellen- oder Nockenwellen-Rädern zum Gegenhalten verwendet werden.
- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.



The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining. Prager & Co. KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co. KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.



No. 36820A - Timing Tool Set, Mercedes

- for 1.5, 1.6 and 2.0 L petrol engines
- in Mercedes A-Class (176/177), B-Class (242/246/247), C-Class (204/205), CLA (117/118), CLS (257), E-Class (207/212/213/238), GLA (156/247), GLB (247), GLC (253), GLE (167), GLK (204), SLK (172) and SLK (172)
- for locking the camshaft
- for timing chain replacement or engine repair

for engine codes:

133980, 260920, 264915, 264920, 270910, 270920, 274910, 274920

OEM Comparison Numbers:

177589000900, 270589016100, 271589001000



No.	Item No.	Description	OEM Comparison Number
1	36820-01	Camshaft Locking Tool	270589016100
2	6801-05	Cam Phaser Socket, 1/2", tx-star T100	271589001000, 177589000900



- Remove all tools before starting engine.
- Do not use the locking tools as counterholder when loosening or tightening camshaft or crankshaft sprockets.
- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.