


## SI2019-015

### Sostituzione di 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) con 8DB 355 020-671 (T2268)

Stiamo ottimizzando il nostro portfolio al fine di ridurre la complessità per i nostri clienti e aiutarli a seguire le varie sostituzioni effettuate da Peugeot nell'OES.

I modelli 8DB 355 011-481 e 8DB 355 016-261 saranno armonizzati nel modello 8DB 355 020-671 che copre le applicazioni di entrambi i pezzi. Di conseguenza, un indicatore di usura elettronico è montato solo sui modelli WVA 24175 e 24134.

Si prega di fare riferimento alle immagini sottostanti:



Lo stock esistente di 8DB 355 011-481 e 8DB 355 016-261 può essere esaurito senza problemi.

**RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.**