



PI 1762
仅针对专业人员!
1/1

PRODUCT INFORMATION

节气门 7.03703.38.0/.39.0

区别: 真空接口

两款节气门 (7.03703.38.0 与 7.03703.39.0) 使用相同工艺。节气门 7.03703.38.0 还额外具备一个真空接口。竞争对手与车辆生产商 (OE) 仅提供带真空接口的款式 (036 133 062 L, 408-238-321-006Z)。视车辆而定 (参见表格), 应使用附加橡胶帽或软管夹箍密封真空接口 (仅可在 OE 购买)。

梅施还提供两种款式。

优点:

- 无需密封真空接口
- 无泄漏可能
- 无需向 OE 购买附加部件



提示:

请注意依照底盘编号、发动机代码与制造日期明确区分。

节气门应在安装后加以“示教”。对此请注意车辆生产商的规定。



节气门
7.03703.38.0,
带真空接口



节气门
7.03703.39.0,
无真空接口

适用于	车型	皮尔博格编号	代替	参考编号 *
西雅特	Leon/Toledo II 1.4	7.03703.38.0	7.03703.01.0	036 133 062 L 408-238-321-006Z
斯柯达	明锐 I 1.4			
大众	新甲壳虫/宝来/高尔夫 IV/高尔夫 V 1.4			
奥迪	A2 1.4	7.03703.39.0	7.03703.09.0	036 133 062 B 036 133 062 N 408-238-321-007Z
西雅特	Cordoba 1.2/1.4; Ibiza IV 1.2; Ibiza III/IV 1.4; Inca 1.4			
斯柯达	Fabia I 1.2/1.4			
大众	Polo 1.2/1.4, Caddy II 1.4, Lupo 1.4			

* 所列的参考编号只能用作参考目的, 不得用于向最终消费者开具发票。