



PI 1923

Solo per personale esperto!

1/1

# PRODUCT INFORMATION

## NUOVI VOLANI AGGIUNTI ALLA GAMMA

Motorservice ha ampliato la propria gamma di prodotti per volani, revisionandola in base alle più recenti direttive sulla qualità.

Per una riduzione efficiente delle vibrazioni del motore trasmesse alla catena cinematica, il più importante criterio di qualità dei volani è l'equilibratura precisa. Per questo motivo i volani dovrebbero essere controllati e all'occorrenza sostituiti dopo danni più consistenti al motore, alla frizione o al cambio.



| Stato  | N. art. BF  | N. OE           | Produttore    | Motore                                  |
|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| new    | 20090910500 | 1805150/1697674 | DAF           | MX 265/300/340/375                      |
| new    | 20090910505 | 1606305         | DAF           | MX 265/300/340/375                      |
| new    | 200904D1300 | 21184666        | Volvo         | D13/DXi13                               |
| new    | 200907DC900 | 1805086         | Scania        | P-/G-/R-/T-Series DC 9, DC 11, DC-DT 12 |
| new    | 20090347000 | 470 030 17 05   | Mercedes-Benz | OM470                                   |
| new    | 20090347100 | 471 030 33 05   | Mercedes-Benz | OM471                                   |
| new    | 20090390003 | 906 030 68 05   | Mercedes-Benz | OM 904/906/924/926                      |
| new    | 20090393600 | 936 030 51 05   | Mercedes-Benz | OM936                                   |
| new    | 20090226761 | 51023016093     | MAN           | D2676                                   |
| new    | 20090228761 | 51.02301.6043   | MAN           | D2876                                   |
| new    | 20090228760 | 51.02301.6034   | MAN           | D2876 TGA                               |
| update | 20090220660 | 51.02301.5258   | MAN           | D2066/D2676                             |
| update | 20090220661 | 51.02301.5259   | MAN           | D2066                                   |
| update | 20090208360 | 51 02301 5121   | MAN           | Do826/Do836                             |
| update | 20090208361 | 51 02301 5276   | MAN           | Do834/Do836                             |
| update | 20090335200 | 352 030 39 05   | Mercedes-Benz | OM366                                   |
| update | 20090335201 | 352 030 73 05   | Mercedes-Benz | OM366                                   |
| update | 20090390001 | 906 030 20 05   | Mercedes-Benz | OM 904 LA/906 LA                        |
| update | 20090390002 | 906 030 32 05   | Mercedes-Benz | OM 904 LA/906 LA/HLA                    |
| update | 20090716000 | 1805085         | Scania        | DC 16/DC 16A                            |
| update | 200909XF095 | 1314029         | DAF           | F 85/95; 85CF; 95XF                     |

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

\* I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.