



[www.erabenelux.be](http://www.erabenelux.be)

## Infobulletin N° RE/09/001

### FORD TRANSIT

**Startmotor  
Démarreur  
Starter Motor  
Anlasser**

**the  
newline**  
era benelux



**WARRANTY PROBLEM !!!**

Door het slijten van het vliegwiel, kan ijzervijlsel er voor zorgen dat de starter niet meer werkt naar behoren.

Indien er een nieuwe starter gemonteerd wordt zonder het stof probleem op te lossen, zal het na korte periode ook niet meer functioneren.

**De garantie vervalt indien er ijzervijlsel terugvonden wordt in de starter.**

En conséquence de l'usure du volant moteur, il y a de limaille de fer qui endommage le démarreur.

Monter un nouveau démarreur sans résoudre le problème, résultera dans un mal fonctionnement du démarreur.

**La garantie ne sera pas acceptée si il y a de limaille de fer dans le démarreur.**

Due to wearing out of the fly wheel, steel dust can cause the starter to fail.  
If a new starter is installed without resolving the dust problem, it will also malfunction in a short period of time.

**Warranty will be void if the starter fails due to steel dust.**

Beim Wechseln des Anlassers vom Schwungrad wird immer Staub vom Metallabrieb vorhanden sein.

Daher muss das Problem des Antriebes gelöst und der Staub entfernt werden.  
**Ansonsten wird der Anlasser wieder ausfallen und es kann dann keine Garantie gewährt werden.**