




SERVICE INFO – LuK 0082



Комплект специални инструменти 400 0537 10

За правилното монтиране на модула на съединителя и двумасовия маховик

Производител:	Audi
Модели:	A4, A5, A6, Q5
Трансмисия:	6-степенна ръчна трансмисия 7-степенна трансмисия с двоен съединител/ S-tronic CVT трансмисия/Multitronic



Снимка 1: Валът на фланеца на предния мост се движи между задвижващата плоча и DMF


Моделите на превозното средство, изброени по-горе, използват трансмисии, където диференциалът е монтиран пред съединителя до корпуса на камбаната. В тази конфигурация, задвижващият вал на предния мост се движи през зоната на двумасовия маховик (DMF) и съответния съединител (Снимка 1). За да се осигури необходимото пространство, се използват съединители/DMF или демпферни модули с монтирани на фланци трансмисионни плочи (известни също като задвижващи плочи).

Правилната замяна на тези модули изисква три инструмента:

1. Инструмент за аксиална опора на демпферния модул
2. Монтажна ръкохватка
3. Инструмент за радиална опора на демпферния модул

Инструментите (Снимка 2) се предлагат като комплект с кат. № 400 0537 10.

Инструкциите за работа са предоставени с демпферните модули. Брошурата и филмът “Ремонтно решение за модули на съединителни” на www.repxpert.bg също показват как се използват монтажните инструменти при извършване на ремонти.



Снимка 2: Комплект специален инструменти с кат. № 400 0537 10

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0082