

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93175000 | MAKE MARCA | ENGINE MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|---------------|----------------------------|---|---|
| Kilos | OPEL OPEL | X18XE1,X18XER,Z18XE,Z18XEL | 5 kpm + 75° | 1 Kpm |
| Libras | OPEL OPEL | X18XE1,X18XER,Z18XE,Z18XEL | 36 lbft + 75° | 7 lbft |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es