



## SERVICE INFO – INA 0073



# Бележка по монтажа

## на обтягащо рамо 534 0110 20 със застопоряващ щифт

Производители: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

### Модели:

Citroën: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara  
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse  
 Lancia: Phedra, Zeta  
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

### Двигатели:

Citroën: 2.0 HDI, 2.2 HDI  
 Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD  
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD  
 Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

### OE номера:

Citroën: 5751.55  
 Fiat: 9636355180 (заменен)  
 9634465780 (заменен)  
 9653522380 (нов)  
 Lancia: 9636355180 (заменен)  
 9634465780 (заменен)  
 9653522380 (нов)  
 Peugeot: 5751.55

Арт. номер: 534 0110 20



Снимка 1: 534 0110 20 — обтягащо рамо със застопоряващ щифт на INA

### Внимание:

Неправилното изпълнение на процедурата може да доведе до причиняване на сериозни наранявания!

### Забележка:

По принцип тази последователност е приложима за всички обтяжни ролки и обтягащи рамена със застопоряващ щифт.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

При монтажа на обтягащото рамо 534 0110 20 е важно да се гарантира, че застопоряващият щифт не се сваля до приключването на монтажа и слагането на V-образния клиновиден ремък.

Ако щифтът се свали много рано, фабричната настройка на обтягащото рамо се загубва. Обтягащото рамо се активира и поради това монтажът му се затруднява, а в някои случаи е даже и невъзможен.

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
 Тел.: +359 2 946 3900  
 aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0073