



SERVICE INFO – INA 0131



Конструктивни промени,

които повлияват на обтяжната ролка 531 0813 10

Производители: Ford, Mazda, Volvo

Модели:

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta,
Focus, Fusion, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Година на

производство: от 2005 година

Двигатели: 1,25, 1,4, 1,6 16V

Арт. номера: 531 0813 10
530 0495 10 (KIT)
530 0495 30 (KIT + водна помпа)

OE номера:

Ford: 1376164
5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Снимка 1: Ляво: стария модел, дясно: новия модел

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на нашите продукти, беше направена модификация на обтяжна ролка 531 0813 10 и свързания фиксиращ болт.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1, ляво) и новия модел (снимка 1, дясно).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

И двете версии са в съответствие с техническите изисквания и огат да бъдат използвани без ограничения на описаните превозни средства.

При монтаж на модифицираната обтяжна ролка, приложеният фиксиращ болт M8x47, трябва да бъде използван. Тъй като отвора на винта е променен, не е позволено използването на смесени компоненти.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0131