



Szerelési útmutató

Gyártó: PSA, FORD, Mazda, Volvo

Modellek:

Motorok: 1.4, 1.6 HDI, 1.6 D

Leírás:

Néhány műanyag házas üzemanyag szűrőn található egy csatlakozó a vízszint érzékelő illesztéséhez. Ez az érzékelő nincs beszerelve minden járműbe. Mikor a szűrő új, a beszerelő lyuk végén egy zártnak látszó, vékony elválasztó fal látható.

Amikor az érzékelőt a helyére csavarja, jelentős ellenállást érezhet és az érzékelő fej átüti az elválasztó falat a szűrőben egy előre meghatározott törésponton. Ez egy reccsenő zajt okoz.

Ez a zaj és az ellenállás nem jelent hibát, sem az érzékelő sem a szűrő nem sérül meg a szerelési eljárás alatt. Az az elválasztó fal, ami letört, nem jut át a szűrőelemen, ez a szűrő piszkos oldalán marad. Ez biztosítja a teljes funkcionalitásukat.

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhöz érvényes:

10233258