



SERVICE INFO – LuK 0021



Montážní pokyny

Dvouhmotový setrvačnick 415 0142 10

Výrobci: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Modely:


Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Objednací č.:
 415 0142 10
 415 0202 10
 415 0204 10
 415 0224 10
 415 0261 10
 415 0270 10
 415 0383 10
 415 0390 10
 415 0399 10
 415 0400 10
 415 0413 10
 415 0418 10
 415 0419 10
 415 0420 10
 415 0452 10



Obrázek 1: 415 0142 10 – transportní pojistka zůstává v dvouhmotovém setrvačnicku

Dvouhmotový setrvačnick je vybaven transportní pojistkou (aretačním kolíkem). Pojistka vzájemně aretuje primární a sekundární setrvačnick a je umístěna v setrvačnicku na straně od motoru (viz obr. 1).

Vzájemné pootočení primárního a sekundárního setrvačnicku (ve volném úhlu) proto u nového setrvačnicku není možné.

Pokyny:

Aretační kolík se při montáži setrvačnicku neodstraňuje. V provozu se kolík automaticky stáhne. Oddělené části plastové pojistky zůstanou bezpečně zasazené v setrvačnicku.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

LuK 0021

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
 Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPExpert portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
 REPXPERT