



SERVICE INFO – LuK 0055



Двухмассовый маховик LuK 415 0560 10

Модифицированное сенсорное кольцо

Производитель:	Ford
Модель:	Transit
Модельный год:	2006 –
Двигатель:	3,2 TDCi
LuK DMF:	415 0560 10



Рисунок 1: Вариант до 03/2012

Как следствие непрекращающегося развития нашей продукции, сенсорное кольцо и расположение подшипника были модифицированы в двухмассовом маховике 415 0560 10.

Рисунок №1 показывает конфигурацию маховика, используемую в производстве до 03/2012. Рисунок №2 отображает маховик, устанавливаемый на автомобили выпуска с 04/2012 и также поставляемые как запчасти с этой даты.



Рисунок 2: Вариант, стартовавший 04/2012

Сенсорное кольцо нового поколения отличается от предшественника тем, что в нем тоньше материал и другая форма зубьев. Использование шарикоподшипника вместо подшипника скольжения увеличивает ресурс двухмассового маховика.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0055