

Solution de réparation pour le joint du collecteur d'échappement

940.480 | Citroën | Peugeot | DS | Fiat | Opel | Toyota | Ford | Vauxhall

Elring propose une solution de réparation sans tôle de protection thermique pour le collecteur d'échappement. Étant donné que seul le joint de collecteur d'échappement doit être remplacé, il est possible d'éviter le remplacement de la tôle de protection thermique complète avec le joint de collecteur d'échappement riveté. Il n'est pas nécessaire de riveter le nouveau joint avec la tôle de protection thermique.



Citroën | Peugeot | DS

98 162 672 80

Opel

35 53 746

Toyota


SU001-A8003

Ford


2 190 817 | JX6Q 9448 AA




1.




2.




3.



4.



5.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 04/2024



Das Original