



CONSEILS ET ASTUCES

Références des courroies et tendeurs iBSG

Références


615000,615001,615002,615003,615004,615005
615006,615007,615008,615009,615010,615011
615012, 615013, 615014

COURROIES ET TENDEURS POUR iBSG


ATTENTION

Actions à réaliser en cas de remplacement d'un **iBSG (Integrated Belt Starter Generator)**


1. **Remplacer les courroies** (Primaire et secondaire). Cette action est obligatoire pour éviter tout incident suite au montage de l'iBSG. Contrôler les incidents possibles liés à un problème de courroie.



Patinage de la courroie




Angle de contact de la courroie sur la poulie




Déport de la courroie


2. **Contrôler le tendeur de courroie**, sans oublier qu'il fonctionne dans les 2 sens. Remplacer si nécessaire pour éviter tout incident après le remplacement de l'iBSG. Contrôler les incidents possibles liés à un problème de tendeur.



Force radiale appliquée sur la poulie



Mouvement du bras de tendeur



Couple effectif



Site technique
valeoservice.com



Assistance technique
0 810 600 606

Smart care for you
valeoservice.com



Tableau de références courroies primaires, secondaires et tendeurs par iBSG

Référence Valeo iBSG	Pour constructeur	Courroie primaire*	Courroie secondaire*	Tendeur*
615001, 615010	LAND ROVER	KPLA-8620-AB	KPLA-8620-BA	K8D2-6B209-AD
615004, 615000, 615005	JAGUAR, LAND ROVER	K8D2-8620-AA	JPLA-8620-HA	K8D2-6B209-AD
615003, 615012, 615014	VOLKSWAGEN GROUP	05E903159B	----	05E903305F
615006	CITROËN	9838392880	----	----
615007, 615008	LAND ROVER	LPLA-8620-FA	LPLA-8620-CB	LPLA-6B209-EB
615009, 615011	JAGUAR, LAND ROVER	MX73-8620-CB	MX73-8620-HA	MX73-6B209-EA
615002, 615013	KIA	25212-2F320	----	25281-2U302

**** Les courroies et tendeurs ne sont pas inclus dans la boîte avec l'iBSG VALEO et sont disponible auprès du réseau constructeur correspondant**



Ces instructions de montage sont réalisées à destination de mécaniciens professionnels. Si vous devez réparer votre propre véhicule, Valeo vous recommande de faire appel à un professionnel. VALEO ne peut être tenu contractuellement pour responsable des informations dispensées dans ce document.



Site technique
valeoservice.com



Assistance technique
 0 810 600 606

Smart care for you
valeoservice.com