



**Service Information / Informazioni di servizio / Información de servicio /
Informação de Serviço**

Abstand zwischen den Mittelpunkten der unteren Befestigungsbolzen beträgt 58mm.

The distance between the centres of the lower mounting studs is 58mm.

L'écartement entre les centres des boulons de fixation inférieurs est de 58 mm.

La distanza tra i punti centrali dei perni di serraggio in basso è di 58 mm.

La distancia entre los centros de los pernos de fijación inferiores es de 58mm.

Afstand tussen de middelpunten van de onderste klembouten bedraagt 58 mm.

Расстояние между центрами нижних крепежных болтов составляет 58 мм.

Odległość między punktami środkowymi dolnych śrub mocujących wynosi 58 mm.

Alt sabitleme civatalarının orta noktaları arasındaki mesafe 58 mmdir.