

NT 01012

VKMA 01255 –  
VKMC 01255-1/-2 –  
VKMA 01259 –  
VKMC 01259-1/-2

Audi / Chrysler / Jeep / Mitsubishi /  
Seat / Skoda / Volkswagen /Dodge

VKMA 01255



VKMC 01255-1



VKMC 01255-2




VKMA 01259



#### Αφαίρεση

- 1) Αποσυνδέστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
- 2) Προετοιμάστε το όχημα για την αντικατάσταση του σετ χρονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Περιστρέψτε το στρόφαλο ώστε το έμβολο του κυλίνδρου No.1 να είναι στο ΑΝΣ. Το σημάδι στο γρανάζι του στροφάλου πρέπει να βρίσκεται στο σημείο που δείχνει το μαύρο βέλος (**Εικ. 2A**). Τοποθετήστε το εργαλείο κλειδώματος (**5**) στο γρανάζι του στροφάλου (**Εικ. 2A**).



- (5): T10050  
(6): T10100  
(7): 3359/T20102  
(9): T10020/U-30009A  
(15):T10172/T200018A  
  
(8): 25 Nm  
(17): 20 Nm + 45°  
(18)/(19): 15 Nm  
(20): 20 Nm  
(21): Βίδα M10 = 40 Nm + 90  
μοίρες (VKMA 01255)  
Βίδα M12 = 90 Nm + 90  
μοίρες (VKMA 01259)  
(23): 15 Nm



**Προσοχή: Όταν τα δόντια του γραναζιού στροφάλου έχουν σχήμα οβάλ, τότε το σημάδι (βέλος μαύρο βέλος) είναι στα δεξιά (**Εικ. 2B**). Τοποθετήστε το εργαλείο κλειδώματος (**6**) στο γρανάζι του στροφάλου (**Εικ. 2B**).**

- 4) Χρησιμοποιήστε τους πείρους (**7**) (**Εικ.3**) για να κλειδώσετε τα γρανάζια των εκκεντροφόρων.
- 5) Χαλαρώστε τις βίδες (**8**) των γραναζών των εκκεντροφόρων μέχρι τα γρανάζια να μπορούν να κινηθούν επί των έκκεντρων οπών (**Εικ.3**).
- 6) Χαλαρώστε το παιδιμάδι (**17**) του τεντωτήρα (**Εικ.1**).
- 7) Χρησιμοποιώντας το εργαλείο (**9**), στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (**10**) του τεντωτήρα **αριστερόστροφα**, για να χαλαρώσετε τον ιμάντα (**Εικ.4**).

VKMC 01259-1



VKMC 01259-2




- 8) Αφαιρέστε τη δεξιά βάση μηχανής και στη συνέχεια αφαιρέστε τον ιμάντα (**1**).

**Σημείωση:** Μην αφαιρέσετε τη βάση μηχανής πριν χαλαρώσετε τον ιμάντα χρονισμού!




- 9) Αφαιρέστε τον τεντωτήρα (**2**) και τις αδρανείς τροχαλίες (**3**) και (**4**) (**Εικ.1**).
- 10) Αφαιρέστε τα μουζόνια (**18**) και (**19**) (**Εικ.1**).

2

2A



2B



**Install Confidence**

**VKN 1000**




**SKF**

**11) Αφαιρεση της αντλίας νερού (22) (VKMC 01255-1/2 VKMC 01259-1/2):** Αρχικά, αδειάστε πλήρως το κύκλωμα του ψυκτικού, ελέγχετε κατά πόσο είναι καθαρό το κύκλωμα και εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Στη συνέχεια χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (23) της αντλίας νερού (Εικ.1) και αφαιρέστε την αντλία.

**Τοποθέτηση**


**Προσοχή!** Πρώτα καθαρίστε όλες τις επιφάνειες έδρασης των εξαρτημάτων που θα αντικαταστήσετε.

- 12) Τοποθέτηση της αντλίας:** Αρχικά, τοποθετήστε τη νέα αντλία (22), και σφίξτε τις βίδες συγκράτησης (23) με ροπή σύσφιξης **15Nm**. Στη συνέχεια ελέγχετε ότι η τροχαλία της αντλίας κινείται ελεύθερα, χωρίς δυσκολία ή κενά.




5

- 13) Τοποθετήστε τα νέα μουζόνια (18) και (19) και σφίξτε τα με ροπή σύσφιξης **15Nm**.**



7

- 14) Αρχικά τοποθετήστε τη νέα αδρανή τροχαλία (3) και σφίξτε το παξιμάδι (20) με ροπή σύσφιξης **20Nm**. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη τροχαλία (4) και σφίξτε: α) Για τα VKMA/C 01255, βίδα M10 = **40 Nm + 90°**, β) Για τα VKMA/C 01259, βίδα M12 = **90 Nm + 90°**.**



6

**Σημείωση:** Στο VKMA/C 01259 η σύσφιξη της βίδας συγκράτησης της αδρανούς τροχαλίας πρέπει να γίνει με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν δονήσεις με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον κινητήρα!

- 15) Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (2). Σφίξτε ελαφρώς το νέο παξιμάδι (17).**


**Σημείωση:** Κατά την τοποθέτηση του νέου τεντωτήρα (2), βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός στερέωσης (11) στην πίσια πλάκα του τεντωτήρα είναι σωστά τοποθετημένος στην εσοχή (13) του μπλοκ του κινητήρα (Εικ.5).

- 16) Ελέγχετε το χρονισμό του εκκεντροφόρου και του στροφάλου (εργαλείο (5) ή (6) (Εικ.2A ή 2B) και πείροι (7) (Εικ.3)).**

- 17) Τοποθετήστε το νέο ιμάντα χρονισμού με την ακόλουθη σειρά: Γρανάζι στροφάλου, αδρανής τροχαλία (3), τεντωτήρας (2), γρανάζι εκκεντροφόρων, αδρανής τροχαλία (4), αντλία νερού.**

- 18) Τάνυση του ιμάντα (1):** Στρέψτε το μηχανισμό ρύθμισης (10) του τεντωτήρα (2) **δεξιόστροφα** χρησιμοποιώντας το εργαλείο (9), ενώ κρατάτε το παξιμάδι συγκράτησης (17) με μια καστανία (Εικ.6). Συνεχίστε να στρέψετε τον μηχανισμός ρύθμισης (10) μέχρι το κινούμενος δείκτης (14) να ευθυγραμμιστεί με την δεξιά άκρη της πλάκας του τεντωτήρα (Εικ.6). Στη συνέχεια σφίξτε το παξιμάδι (17) με ροπή σύσφιξης **20 Nm + 45°**

- 19) Χρησιμοποιήστε το εργαλείο (15) για να σφίξετε τις βίδες (8) των γρανάζιών των εκκεντροφόρων, με ροπή σύσφιξης **25Nm** (Εικ.7).**



8

**Σημείωση:** Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν κάνετε εργασίες στον κινητήρα του οχήματος. Τα σετ της SKF είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται από τεχνικό προσωπικό, με χρήση κατάλληλων ειδικών εργαλείων τοποθέτησης. Οι οδηγίες τοποθέτησης παρέχονται ως οδηγός και είναι ιδιοκτησία της SKF. Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τριμή του) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια από την SKF.

® Το SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2014

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τημή τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ίδιαστρη προσοχή για να εξαφανίστεται η ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Τυχόν εξοικονόμησης και αυθήνες κεφαλαίου που αναφέρονται σε αυτή την έκδοση, βασίζονται σε αποτελέσματα πελατών της SKF και δεν αποτελούν εγγύηση ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα είναι τα ίδια.