

SKF Teknik Bülteni

VKBA 6699 –Montaj öncesi gürültü veya boşluk



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Araca montajdan sonra Gürültü ve Boşluk kaybolacak



Araç Markası	Komple Poyralı OE Numarası
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P

SKF Kit VKBA 6699'un rulman tasarımı, OE'yi çevreleyen bileşenler üzerindeki arayüz boyutlarına uygundur. Rulmanın optimize edilmiş kullanım ömrü ve doğru ön yükü elde etmesi için taşıyıcıya uygun şekilde montajı yapılmalıdır.

NOT

- Rulmanı elle döndürürken montajdan önce ses veya boşluk hissedebilirsiniz.
- Rulman taşıyıcıya takıldıktan sonra gürültü ve boşluk ortadan kalkacaktır (yatak ön yüküdür)
- SKF montaj talimatı MI-542022'yi takip edin ve montaj ve demontaj için uygun aparatları kullanın

VKBA 6699

