

## Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93071700 | MAKE<br>MARCA | ENGINE<br>MOTOR | CAMSHAFT PINION TIGHTENING<br>APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING<br>APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kilos    | MAZDA         | B3              | 5.5 Kpm                                                 |                                                           |
| Libras   | MAZDA         | B3              | 40 lbft                                                 |                                                           |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)