

SWAG 10 92 8885

apto para:

Renault 1,4 16V (K4J) y motores de 1,6 16V (K4M) con aire acondicionado

N°. de comp. 82 00 833 541

SWAG®



ES

Correa trapezoidal acanalada

Problema

La correa trapezoidal acanalada causa ruidos, se desgasta rápidamente y puede romperse.

Causa

La versión original de la correa trapezoidal acanalada tiene 6 nervios. El uso de la correa de 6 nervios puede provocar un desgaste más rápido del flanco de la correa y el desgarramiento de los nervios (vea la foto 1). Esto provoca serios daños en el motor.

Solución

Renault ha adaptado la correa. SWAG recomienda emplear la correa SWAG N° 10 92 8885 (n.º de comp. 82 00 833 541). El nuevo modelo tiene 5 nervios, mientras que todas las poleas tienen 6 nervios. De esta forma se evita un desgaste más rápido o un desgarramiento antes de tiempo. El nuevo modelo reduce los ruidos y permite una vida útil más larga de la correa.

Indicación De Montaje

Tenga en cuenta que las correas se deben colocar en los nervios de forma que el nervio interno quede libre en todas las poleas (ver foto 2).

Atención

Tenga también en cuenta que antes de cambiar la correa, se comprueba el funcionamiento correcto de la marcha libre de los generadores.

Para obtener más información técnica visite:
partsfinder.bilsteingroup.com



1

2