

# SWAG 81 93 2682

**SWAG**<sup>®</sup>

Pour les marques de véhicules :

Citroën C1 1.0 (ref. no. 1201.L3, 1201.J0)

Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0  
(ref. no. 16100-80001)

Peugeot 107 1.0 (ref. no. 1201.L3, 1201.J0)

Subaru Justy 1.0 (ref. no. 16100-80003)

Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0  
(ref. no. 16100-09530)



FR

## Pompe à eau

### Problème

Fuite de la pompe à eau.

### Cause

La pompe à eau proposée à l'origine peut engendrer un problème de fuite sur les véhicules cités ci-dessus. En effet, cette pièce est composée d'une tôle d'acier perforée pouvant causer des dommages significatifs sur le moteur.

### Solution

SWAG vous recommande l'utilisation de la pompe à eau SWAG n° 81 93 2682. Cette pièce est composée d'aluminium permettant d'avoir une pompe plus résistante aux fuites. SWAG vous propose une solution complète en vous

fournissant un kit (boulons et autres composants).

### Aide au montage

Lorsque vous changez une pompe à eau avec la nouvelle référence 81 93 2682, assurez-vous d'utiliser les boulons fournis dans le kit. Le diamètre des boulons est de 28mm. Les informations de montage constructeur doivent toujours être suivies.

### Attention

Les anciennes et nouvelles références sont toujours disponibles sur le marché de la Rechange Indépendante. Cependant, la nouvelle version disponible à l'origine ne contient pas de boulons.



Ancienne



Neuve

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)