



FAG 0020 – SERVICE INFO



Instrukcja montażowa zestawu łożysk koła 713 6448 00

Producent: Chevrolet, Daewoo

Model: Aveo, Kalos

Wersje: z/bez ABS

Nr Ref.: 713 6448 00



Foto 1: Z zestaw naprawczy łożysk koła 713 6448 00 – piasty nie trzeba wymieniać podczas montażu

Dla wymienionych modeli pojazdów, łożysko koła osi tylnej jest dostępne od producenta pojazdu jedynie jako całość (piasta zintegrowana z łożyskiem koła).

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zestaw naprawczy, który pozwala na wymianę łożyska koła osobno, niezależnie od piasty.

Części mogą być zdemontowane i wymienione przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi warsztatowych.

Zestaw łożysk koła FAG o numerze 713 6448 00 jest przeznaczony do zamontowania na piastach z lub bez ABS. Zestaw zawiera łożysko, pierścień zabezpieczający oraz nakrętkę.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.rexpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT