



FAG 0033 – SERVICE INFO



Różnice w wyglądzie pierścienia ABS

Proszę zwrócić uwagę na różne typy piasty koła

Producent: DAF

Nr części RIU
(Repair Insert
Unit)


(Kompaktowy
zestaw
naprawczy):

566283.#

numer części

434 0579 10


pierścień ABS: 434 0580 10



W pojazdach marki DAF, montowane są dwa różne typy piasty koła do których można zastosować kompaktowy zestaw naprawczy FAG RIU o numerze 566283.#.

Pierścień o nr. 434 0579 10 pasuje do piasty nowego typu

Do każdej z piast zastosowano inny pierścień ABS. Podczas wymiany pierścienia na nowy należy zwrócić uwagę na to który został użyty, aby potem dopasować właściwy do piasty.



Poniższa tabela identyfikuje dwa rodzaje pierścieni ABS:

Piasta koła	Nr części RIU (Repair Insert Unit) (Kompaktowy zestaw naprawczy)	Nr części DAF Pierścień ABS	Nr części FAG Pierścień ABS
Stary wygląd	566283.#	1805823 434	0580 10
Nowy wygląd	566283.#	1805824 434	0579 10

Pierścień o nr. 434 0580 10 pasuje do piasty starego typu

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT