



SERVICE INFO –FAG0033



Візуальні відмінності сенсорних кілець датчика ABS

Необхідно враховувати різні конструкції ступиці колеса

Виробник: DAF

Арт. номер RIU
(Repair Insert Unit): 566283.01.H195

Артикульні номери
сенсорних кілець
датчика ABS:
434 0579 10
434 0580 10




Сенсорне кільце з артикульним номером 434 0579 10 підходить для ступиці колеса нової конструкції

На автомобілях DAF встановлюються дві різні версії ступиці, для яких може застосовуватися ремонтний вставний блок ступиці (RIU) з артикульним номером 566283.01.H195.

Для двох конструкцій ступиці відповідно використовуються різні сенсорні кільця датчика ABS. У разі необхідності заміни сенсорного кільця важливо визначити візуальні відмінності та підібрати правильне сенсорне кільце.

Наведена нижче таблиця дозволяє ідентифікувати два різні види сенсорних кілець датчика ABS:

Ступиця колеса	Артикульний номер RIU (Repair Insert Unit)	Артикульний номер DAF Кільце датчика ABS	Артикульний номер FAG Кільце датчика ABS
Стара версія	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Нова версія	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Кільце датчика ABS з артикульним номером 434 0580 10 підходить для ступиці старої конструкції

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXP

FAG 0033