



SERVICE INFO – FAG 0034



Конверсия на модула на колесния лагер

Необходими са допълнителни компоненти

Производител: Alexander Dennis

Модел: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA мост ID: S63U, S75U, T75U


Арт. номера Сервизен Комплект (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (Директна смяна)

Арт. номер (FAG): 805993.H195



Снимка 1: С оси означени с ID S63U, в допълнение към модула за колесен лагер, спирачен диск, закрепване на колелото, шпилки за колелото и крепежни елементи също трябва да бъдат заменени

За осите на DANA, изброени по-горе (S63U, S75U, T75U), производителят на автобуси Alexander Dennis е сменил доставчика на колесни лагери от Timken на FAG.

Ако при ремонт на мостове, маркирани с ID S63U, S75U или T75U, колесен лагер на Timken е все още инсталиран, трябва да бъдат заменени допълнителни компоненти.

Резервните части могат да бъдат получени от производителя на автобуса. Следващата таблица показва необходимите номера на части.

Мост ID	Необходими компоненти	Арт. номер Alexander Dennis	Количество
S63U	Закрепване на колелото	658468-3	1 x
	Шпилки	650723-2	10 x
	Спирачни дискове	658468-4	1 x
	Крепежен елемент	658468-5	14 x
S75U	Закрепване на колелото	661391-2	1 x
	Крепежни елементи	661391-3	14 x
T75U	Закрепване на колелото	661391-2	1 x
	Крепежен елемент	661391-3	14 x
NDS 80	Няма	-	-

Монтажни моменти за крепежни елементи 236 - 260 Nm (174 - 192 lbf ft)

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!



Снимка 2: FAG модул колесен лагер 805993.H195

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България

Тел.: +359 2 946 3900

aftermarket.bg@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.bg

SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0034