



FAG 0034 – SERVICE INFO



Konwersja na moduł piasty FAG

Wymagane dodatkowe elementy

Producent:	Alexander Dennis
Modele:	Enviro 400, 500 Euro 2, 3, 4, 5 Javelin Trident 2, 3
DANA axle ID:	S63U, S75U, T75U
Nr części:	Zestaw naprawczy (Alexander Dennis)
S63U:	655387-6 (Timken FAG)
S75U, T75U:	661391-4 (Timken FAG)
NDS 80:	661391-1 (bezpośredni zamiennik)
Nr części (FAG):	805993.H195




Foto 1: W osiach oznaczonych symbolem S63U, oprócz modułu osi FAG trzeba wymienić również: tarczę hamulcową, pierścień nośny, szpilki koła i nowe śruby.

Wszystkie części dostępne są u producenta pojazdu. Poniższa tabela zawiera wszystkie potrzebne części i ich ilość.

Dla osi DANA wymienionych powyżej (S63U, S75U, T75U), producent pojazdów Alexander Dennis zmienił dostawcę łożysk z Timken-a na FAG.

W przypadku wymiany łożysk w osiach oznaczonych symbolami S63U, S75U lub T75U mogą być zastosowane jeszcze łożyska Timken. W przypadku zmiany na FAG potrzebne są dodatkowe elementy.



Foto 2: Moduł osi FAG – 805993.H195

Symbol osi	Wymagane elementy	Numer części Alexander Dennis	Ilość
S63U	Pierścień nośny koła	658468-3	1 x
	Szpilka koła	650723-2	10 x
	Tarcza hamulcowa	658468-4	1 x
	Śruba	658468-5	14 x
S75U	Pierścień nośny koła	661391-2	1 x
	Śrub	661391-3	14 x
T75U	Pierścień nośny koła	661391-2	1 x
	Śruba	661391-3	14 x
NDS 80	Brak	–	–

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT