



FAG 0047 – SERVICE INFO



805532.01.H195 i 805532.03.H195

To samo łożysko, różne zastosowania

Producenci:	DANA VDL
Nr części Truck	Renault DAF
Axle Module (TAM)	805532.01.H195
(Moduł osi):	805532.03.H195

W celu prawidłowego wytypowania części użyj katalogu.

Powyżsi producenci pojazdów i osi stosują moduły łożysk (TAM). W przypadku wymiany TAM ważne jest, aby zastosowanie było prawidłowe.

Numer 805532.01.H195 jest przeznaczony do DANA (osie) i VDL (autobusy), natomiast numer 805532.03.H195 do zastosowań w pojazdach Renault i DAF.

Pomimo, że oba moduły TAM wyglądają praktycznie identycznie, można zauważyć, że jeden moduł łożyska koła ma zamontowaną uszczelkę, a drugi jej nie ma.

Techniczne informacje:

W przypadku zastosowań Renault i DAF, aby zakończyć naprawę, należy zamontować kołpak piasty. Kołpak piasty uszczelnia moduł łożyska koła.

Dla zastosowań DANA i VDL kołpak nie jest montowany. Z tego powodu uszczelka jest już wstępnie zmontowana.

łożysko wprasowane w moduł jest identyczne w obu wariantach (nr podstawowy: F-805531). Dlatego łatwo się pomylić, jeśli zwraca się uwagę tylko na identyfikator łożyska.



Foto 1: Nr 805532.01.H195 ma uszczelkę



Foto 2: Nr 805532.03.H195 nie posiada uszczelki. Uszczelnienie zapewnia kołpak piasty

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT