



SERVICE INFO – INA 0002



Гидравлический узел натяжения

для привода вспомогательного оборудования – 534 0014 10

Производители: Audi, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A4, A6
 Skoda: Superb
 Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

Двигатели: 1.9 TDI, 2.0 TDI

Арт. номер: 534 0014 10

OE номера: 038 903 315 D
 038 903 315 P



Рисунок 1: Детальная иллюстрация узла 534 0014 10, включая все компоненты

Замена материала:

С настоящего времени, данный узел натяжения будет производиться с черными пластиковыми втулками вместо белых (см. рис. 2). Во время переходного периода можно наблюдать оба эти типа вперемешку. Изменения не влияют никаким образом на технические функции устройства и оба варианта могут использоваться без ограничений на вышеупомянутых автомобилях.

Примечание:

Поскольку данный узел натяжения используется в приводе, где действуют значительные нагрузки, мы рекомендуем заменять жесткий ролик на генераторе на шкив генератора с обгонной муфтой компании INA.

После монтажа узла, но до установки ремня, «прокачайте» натяжитель по всему диапазону рабочего хода, чтобы подготовить демпфер к работе.

Невыполнение этого может привести к чрезмерным вибрациям при первом запуске двигателя.



Рисунок 2: 534 0014 10 - этот вариант представляет обе черную и белую пластиковую втулки гидравлического демпфера

Это значительно ослабляет воздействие на все компоненты привода вспомогательного оборудования. Обратившись к нашему каталогу можно найти, какой из шкивов генератора с обгонной муфтой разработан под данный автомобиль.

Пояснения к рис. 1:

Основные компоненты:

1. Общий вид узла натяжения 534001410*
2. Опорный ролик 532 0155 10*
3. Гидравлический демпфер 533 0021 10*
4. Кронштейн с крепежом**

Моменты затяжек:

5. Болт крепления опорного ролика, M8x38 (23Нм)**
6. Болт крепления узла натяжения, M8x120 (25 Нм)**
7. Болт крепления гидр. демпфера, M8x30 (32 Нм)**
8. Болт крепления гидр. демпфера, M8x30 (35 Нм)***

*) Деталь может быть приобретена отдельно

**) Деталь не может быть приобретена отдельно и есть в наличии только как часть всего узла натяжения (1)

***) Деталь не может быть приобретена отдельно и не включена в поставку с узлом натяжения (1)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»

+7 (495) 737 76 60

aftermarket.ru@schaeffler.com

aftermarket.schaeffler.ru

www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0002