

Aplicación de la polea tensora INA 531 0361 10

Fabricante:	Renault
Nº de artículo:	531 0361 10
KIT:	530 0191 10
Nº OE:	82 00 102 612 77 00 273 277



Imagen 1: 530 0191 10



Imagen 2: 531 0361 10

Dado que el fabricante ha llevado a cabo una modificación en la polea tensora de la correa dentada, la polea tensora con ref. 531 0361 10 y el KIT con la referencia 530 0191 10 sólo podrá ser instalada en los vehículos que se detallan en la siguiente lista con sus correspondientes variantes de motor y año de fabricación.

Para los vehículos cuya fecha de matriculación sea posterior al periodo indicado, se ofrece una polea tensora modificada de INA (531 0818 10).

Tenga en cuenta estas limitaciones al utilizar la última edición impresa del catálogo INA „Componentes de transmisión por correa 2008/2009“.

Los datos del catálogo se actualizarán en la próxima entrega del catálogo general.

Modelo	Motor/Cilindrada	Código de motor	Año de fabricación
CLIO II	1.4 (B/CBoC)	E7 780	09.1998 - 05.2005
CLIO II	1.6 (B/CBoD)	K7M 744 / K7M 745	09.1998 - 05.2005
KANGOO	1.4 (KCoC, KCoH, KCoB, KCoM)	E7 634 / K7 701 / E7 635 / E7 780 / K7 700	03.1998 - 06.2005
KANGOO	1.6	K7M 746	09.1999 - 06.2005
KANGOO Rapid	1.4 (FCoC, FCoB, FCoH, FCoM)	E7 634 / K7 701 / E7 635 / E7 780	03.1998 - 06.2005
MEGANE I	1.4 e (BAoE, BAoV)	E7 626	01.1996 - 06.2005
MEGANE I	1.6 i (BAoL)	K7M 720	01.1996 - 03.1999
MEGANE I	1.6	K7M 704	02.2000 - 09.2000
MEGANE Classic	1.4 (LAoE, LAoV)	E7 626	09.1996 - 06.2005
MEGANE Classic	1.6 i (LAoL)	K7M 720	09.1996 - 03.1999
MEGANE Grandtour	1.4 e (KAoV)	E7 626	03.1999 - 06.2005
MEGANE Scenic	1.6 i (JAoL)	K7M 720	01.1997 - 09.1999
THALIA	1.4	K7 700	08.2000 - 06.2005
THALIA	1.6	K7M 744 / K7M 745	03.1998 - 05.2001

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.rexpert.com

Situación 02.2009
INA 0028

Salvo modificaciones técnicas
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

