

Nuevos accesorios en el set de poleas tensoras 530 0363 09 y en el kit de correas dentadas 530 0363 10 para Renault

Fabricante:	Renault
Modelos:	Avantime, Clio III, Espace IV, Laguna II, Megane, Megane II, Scenic II, Grand Scenic, Vel Satis
Motor:	1.8 16V 2.0, 2.0 16V
Referencias originales.:	KIT 77 01 474 021 77 01 474 023 77 01 477 093
Nº de artículo:	KIT 530 0363 10 SET 530 0363 09



Fig. 1 - kit de correas dentadas 530 0363 10

Al sustituir los kits y sets de poleas tensoras mencionados anteriormente, se deben sustituir también (recomendación) los accesorios que aparecen en la figura 1. Como servicio adicional, Schaeffler Automotive Aftermarket incluye estos componentes dentro del kit o del set.

Contenido:

- 1) Polea tensora 531 0630 30
- 2) Polea de inversión 532 0446 10
- 3) Correa dentada 536 0016 10**, 126Z/27 mm
- 4) Tornillo para piñón del cigüeñal M12x52*
- 5) Tornillo para piñón del cigüeñal M12x48*
- 6) Separador para polea de inversión 24x21*
- 7) Tornillo para polea de inversión M10x50*
- 8) Cubierta para árbol de levas 57x10,5*

- 9) Cubierta para árbol de levas 42,5x9*
- 10) Cubierta para bloqueador del cigüeñal 20x16*
- 11) Etiqueta adhesiva „Sustitución de la correa dentada“**

*) no disponible por separado

**) no disponible por separado, no se incluye en el set 530 0363 09



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 07.2009

INA 0036

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

