

## Nouveaux accessoires dans le set de distribution 530 0363 09 et dans le kit de distribution 530 0363 10 pour Renault

**Constructeur:** Renault

**Modèles:** Avantime, Clio III, Espace IV, Laguna II, Megane, Megane II, Scenic II, Grand Scenic, Vel Satis

**Moteurs:** 1.8 16V  
2.0, 2.0 16V

**Références OE:** **KIT** 77 01 474 021  
77 01 474 023  
77 01 477 093

**Références INA:** **KIT** 530 0363 10  
**SET** 530 0363 09



Image 1 - Kit de distribution 530 0363 10

Lors du remplacement du kit et du set de distribution, il est nécessaire ou conseillé de procéder au changement des accessoires indiqués sur l'image 1. Pour vous simplifier la tâche, INA a également joint ces composants au kit de distribution 530 0363 10 et au set de distribution 530 0363 09.

### Contenu:

- 1) Galet tendeur 531 0630 30
- 2) Galet de renvoi 532 0446 10
- 3) Courroie de distribution 536 0016 10\*\*, 126 dents/27 mm
- 4) Vis et rondelle de poulie de vilebrequin M12x52\*
- 5) Vis et rondelle de poulie de vilebrequin M12x48\*
- 6) Entretoise pour galet de renvoi 24x21\*
- 7) Vis pour galet de renvoi M10x50\*
- 8) Bouchon d'arbre à cames 57x10,5\*

- 9) Bouchon d'arbre à cames 42,5x9\*
- 10) Bouchon de PMH 20x16\*
- 11) Autocollant «Remplacement de la courroie de distribution»\*\*

\*) non disponible au détail

\*\*) non disponible au détail et non inclus dans le set 530 0363 09



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 07.2009

**INA 0036**

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

