



SERVICE INFO – INA 0054



Визуални разлики

при ремъчен обтегач 533 0086 30

Производители: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Модели:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Двигатели:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D

OE номера:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808
VW-Gruppe: 028 903 315 N (заменен)
028 903 315 R (нов)


Арт. номер: 533 0086 30

При подмяна на ремъчния обтегач 533 0086 30, може да използвате и двата модела показани на снимките. В момента Schaeffler Automotive Aftermarket предлага модела показан на снимка 1.

И двете версии отговарят на техническите изисквания.

Забележка:

По-голямата дебелина на фланеца за захващане на ремъчния обтегач 533 0086 30 (Снимка 1) налага използването на болтове M8x35 в комплекта на Schaeffler Automotive Aftermarket.



Снимка 1: Модел на INA с два болта M8x35



Снимка 2: Модел с два болта M8x22

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPAIRPERT

INA 0054