



SERVICE INFO – INA 0081



Monteringsanvisning for styrerulle 534 0243 10 og 534 0244 10

Produsent:	Ford
Modeller:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
OE nr.:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Artikkel nr.:	534 0412 10



Figur 1: Versjon 1



Figur 2: Versjon 2

I de oppførte kjøretøyene, er to ulike versjoner av spennenheten for aggregatdriften installert direkte fra fabrikk (ex-works).

Versjon 1 (bilde 1) kan bare brukes i kombinasjon med en veivaksel med vibrasjonsdemper.


Versjon 2 (bilde 2) kan installeres både i kjøretøyer med en veivaksel med vibrasjonsdemper og kjøretøy med en stiv veivakselmontert kileremskive.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr derfor bare spennenheten i versjon 2.

Ved montering av spennenheten 534 0412 10 som tilbys av Schaeffler Automotive Aftermarket, er det viktig å sikre at skruen som fjernes fra den gamle spennenheten er skiftet ut med den nye medfølgende skruen (bilde 3).

Enn videre, for motorer med veivaksel med vibrasjonsdemper, må det kontrolleres om dette er mekanisk OK og det er ingen skade til sammenføyningen i gummi/metall.

Ved feil på veivakselsens vibrasjonsdemper må den skiftes ut.



Figur 3: skruer

NB:

Du må bruke den nye skruen som følger med spennenheten!

Følg kjøretøyproduktens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduktens spesifikasjoner!