



Montážne pokyny k napínacej jednotke 534 0412 10

Výrobca: Ford

Modely: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Motor: 1.8 TDCi

OE-čísla: 6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809

Obj. č. 534 0412 10



Obrázok 1: Verzia 1



Obrázok 2: Verzia 2


V uvedených vozidlách sú z výroby montované dve rôzne verzie napínacej jednotky pre pohon agregátov.

Verzia 1 (**obrázok 1**) môže byť použitá len v spojení s tlmičom vibrácií kľukového hriadeľa.

Verzia 2 (**obrázok 2**) môže byť použitá tak v spojení s tlmičom vibrácií kľukového hriadeľa, ako aj v prípade vozidiel s pevnou remenicou kľukového hriadeľa.

Schaeffler Automotive Aftermarket preto ponúka výhradne napínaciu jednotku vo verzii 2.

Pri montáži spoločnosťou Schaeffler Automotive Aftermarket ponúkanej napínacej jednotky 534 0412 10 je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby demontované skrutky starej napínacej jednotky boli zamenené za nové skrutky (obrázok 3).



Obrázok 3: Skrutky

Okrem toho je nutné v prípade motorov s tlmičmi vibráciou kľukového hriadeľa prekontrolovať, či je tento tlmič v poriadku a nevykazuje poškodenie v spoji guma-kov.

Pokiaľ je poškodený tlmič vibrácií kľukového hriadeľa, musí sa vymeniť.

Pozor:

Je bezpodmienečne nutné použiť skrutky priložené k napínacej jednotke!



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 09.2011
INA 0081

Technické zmeny vyhradené
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket