




SERVICE INFO – INA 0085



Různé vodicí kladky u zážehových a vznětových motorů u napínací jednotky 534 0243 10

Výrobce:	Mercedes-Benz
Modely:	A 160 CDI (168.007) do FIN J568589 A 170 CDI (168.008) do FIN J568589
Kódy motorů:	OM 668.940, OM 668.941
Obj. č.:	534 0243 10
OE čísla:	A166 200 09 70



Obrázek 1: Napínací jednotka 534 0243 10

Napínací jednotka je ve stavu po dodání osazena vodicími kladkami pro vozidla s zážehovým motorem.


Pro použití u uvedených vznětových motorů se musí levá vodicí kladka 532 0404 30 vyměnit za vodicí kladku 532 0406 30 (obrázek 1).

Vodicí kladka 532 0406 30 pro vznětové motory má menší průměr než vodicí kladka 532 0404 30 (obrázek 2).

Jiné vlastnosti, jako např. barva těsnicího kroužku, nejsou relevantní pro bezchybnou funkci a mohou se proto měnit.

Vodicí kladky pro vznětové motor nejsou obsaženy v rozsahu dodávky a musí se objednat zvlášť.

Před montáží je nutné bezpodmínečně dbát na to, aby se namontovala správná vodicí kladka na napínací jednotku!



Obrázek 2: Vodicí kladka 532 0404 30 pro vozidla se zážehovým motorem (vlevo) a vodicí kladka 532 0406 30 pro vozidla se vznětovým motorem (vpravo)

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPART portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0085