



SERVICE INFO – INA 0085



Διαφορετικές τροχαλίες παρέκκλισης

στη μονάδα τεντωτήρα 534 0243 10 σε κινητήρες βενζίνης και Diesel


Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Μοντέλα: A 160 CDI (168.007)
σε FIN J568589
A 170 CDI (168.008)
σε FIN J568589

Κωδικοί κινητήρα: OM 668.940, OM 668.941

Κωδικός ανταλλακτικού: 534 0243 10

Κωδικός OE: A166 200 09 70



Εικόνα 1: μονάδα τάνυσης 534 0243 10

Η μονάδα τεντωτήρα είναι εξοπλισμένη αρχικά με τροχαλίες παρέκκλισης που είναι κατάλληλες μόνο για κινητήρες βενζίνης.


Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σε κινητήρες πετρελαίου που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, η αριστερή τροχαλία 532 0404 30 πρέπει να αντικατασταθεί με την τροχαλία 532 0406 30 (εικόνα 1).

Η τροχαλία 532 0406 30 για τον κινητήρα πετρελαίου έχει μικρότερη διάμετρο από την τροχαλία 532 0404 30 (εικόνα 2).

Τα άλλα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα από τις τσιμούχες, δεν επηρεάζουν την ορθή λειτουργία της μονάδας και μπορεί να ποικίλουν.

Η τροχαλία παρέκκλισης για τους κινητήρες πετρελαίου δεν περιλαμβάνονται στη μονάδα και πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Εξασφαλίστε πως έχετε τοποθετήσει τη σωστή τροχαλία πριν την τοποθέτηση της μονάδας στο αυτοκίνητο!



Εικόνα 2: Τροχαλία παρέκκλισης 532 0404 30 για αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης (αριστερά) και τροχαλία παρέκκλισης 532 0406 30 για αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου (δεξιά)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0085