



SERVICE INFO – INA 0085



Различия в направляющих роликах

в натяжном узле 534 0243 10 в бензиновых и дизельных двигателях

Производитель:	Mercedes-Benz
Модели:	A 160 CDI (168.007) do FIN J568589 A 170 CDI (168.008) do FIN J568589
Код двигателя:	OM 668.940, OM 668.941
Арт. номер:	534 0243 10
OE номер:	A166 200 09 70




Рисунок 1: Натяжной узел 534 0243 10

В стандартном исполнении, натяжной узел подходит только для работы на бензиновых моторах.

Для использования этого узла на вышеуказанных дизельных двигателях, необходимо заменить левый направляющий ролик 532 0404 30 на ролик 532 0406 30 (Рис.1).

Направляющий ролик 532 0406 30 для дизельных двигателей имеет меньший диаметр, чем ролик 532 0404 30 (Рис.2).

Остальные особенности, такие как цвет сальника, не влияют на работу узла и могут отличаться.

Направляющий ролик для дизельных двигателей не входит в комплект и должен приобретаться отдельно.

Убедитесь, что натяжной узел укомплектован правильным роликом перед установкой на автомобиль!




Рисунок 2: Направляющий ролик 532 0404 30 (слева) и направляющий ролик 532 0406 30 для дизельных двигателей (справа)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0085