



SERVICE INFO – INA 0085



Rôzne vodiace kladky v prípade zážihových a vznetrových motorov napínacej jednotky 534 0243 10

Modely:

Mercedes-Benz: A 160 CDI (168.007)

do FIN J568589


A 170 CDI (168.008)

do FIN J568589

Kód motoru: OM 668.940, OM 668.941

Obj. č.: 534 0243 10

OE-čísla: A166 200 09 70



Obrázok 1: Napínacia jednotka 534 0243 10


Napínacia jednotka je v stave po dodaní osadená vodiacími kladkami pre vozidlá so zážihovým motorom.

Pre použitie v prípade uvedených vznetrových motorov sa musí ľavá vodiaca kladka 532 0404 30 vymeniť za vodiacu kladku 532 0406 30 (obrázok 1).

Vodiaca kladka 532 0406 30 pre vznetrové motory má menší priemer než vodiaca kladka 532 0404 30 (obrázok 2).

Iné vlastnosti, ako napr. farba tesniaceho krúžku, nie sú relevantné pre bezchybnú funkciu, a preto sa môžu meniť.

Vodiace kladky pre vznetrové motory nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky a musia sa objednať osobitne.



Obrázok 2: Vodiaca kladka 532 0404 30 pre vozidlá so zážihovým motorom (vľavo) a vodiaca kladka 532 0406 30 pre vozidlá so vznetrovým motorom (vpravo)

Pred montážou je nutné bezpodmienečne dbať na to, aby sa namontovala správna vodiaca kladka na napínaciu jednotku!

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554

Telefón: +420 267 298 601-7

E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0085