



SERVICE INFO – INA 0089



Reparasjonssett 533 0116 10 til monterte drev hos Mercedes-Benz og Volkswagen

Produsent: Mercedes-Benz, Volkswagen

Modeller:

Mercedes-Benz: C-Klasse (W202/S202/
W203/S203/C203),
CLK (C208/A208),
E-Klasse (W124/S124/
C124/A124/W210/S210),
SLK (R170),
M-Klasse (W163)
V-Klasse/Vito (638/638/2),
Sprinter (901/902/903/904)

Volkswagen: LT 28-35 II, LT 28-46 II

Kód motoru:


Mercedes-Benz: M111

Volkswagen: AGL

Artikkel nr.: 533 0116 10 (SET)

Innhold i reparasjonssettet	533 0116 10:
1 spennenhet	533 0084 30
1 demper	533 0055 20
1 rulleelement Ø 110x29mm	531 0551 20
1 mutter M10*	
1 deksel Ø 50x11mm*	
2 skruer M8x74mm*	
1 skrue M8x25mm*	
1 skrue M8x20mm*	
1 skrue M8x35mm*	
1 fjærskive Ø 8,2x16mm*	

* ikke tilgjengelig enkeltvis



Figur 1: 533 0116 10 – reparasjonskita INA pro pohon agregátů včetně upevňovacích šroubů

Alle komponenter i dette monterte drevet (bilde 1) er utformet til å oppnå den samme brukstiden og er gjenstand for den samme mengden slitasje.

Av denne grunn er Schaeffler Automotive Aftermarket den første produsenten i reservedelsmarkedet til å levere et fullt reparasjonssett (bilde 1) til monterte drev i kjøretøyene oppført ovenfor.

Reparasjonssettet erstatter spennarmen 531 0563 30 og inkluderer rullen, demperen, spennenheten og alle montasjedeler.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at alle remdrevkomponenter skiftes ut under arbeid på det monterte drevet.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!