



SERVICE INFO – INA 0089



Garnitura za popravilo 533 0116 10 sklopa pogona 533 0116 10 za znamke vozil Mercedes-Benz in Volkswagen

Modeli:

Mercedes-Benz: C-Class (W202/S202/W203/S203/C203), CLK (C208/A208), E-Class (W124/S124/C124/A124/W210/S210), SLK (R170), Razred M (W163), V-Class/Vito (638/638/2), Sprinter (901/902/903/904)


Volkswagen: LT 28-35 II, LT 28-46 II

Motor:

Mercedes-Benz: M111

Volkswagen: AGL

Št. dela: 533 0116 10 (SET)



Slika 1: 533 0116 10 – INA garnitura proizvajalca INA za popravilo sklopa pogona s priloženimi privojnimi vijaki

Deli garniture za popravilo 533 0116 10:

- 1 napenjalna naprava 533 0084 30
- 1 dušilnik 533 0055 20
- 1 kotalka Ø 110x29mm 531 0551 20
- 1 matica M10*
- 1 pokrov Ø 50x11mm*
- 2 vijaka M8x74mm*
- 1 vijak M8x25mm*
- 1 vijak M8x20mm*
- 1 vijak M8x35mm*
- 1 vzmetna podložka Ø 8,2x16mm*

*ni na voljo posamično

Vsi sestavni deli tega sklopa pogona (slika 1) so zasnovani tako, da imajo enako življenjsko dobo ter se obrabljajo enako hitro.

Iz tega razloga predstavlja Schaeffler Automotive Aftermarket prvega proizvajalca na trgu rezervnih avtomobilskih delov, ki za zgoraj navedena vozila ponuja celotno garnituro za popravilo (slika 1) tega sklopa pogona.

Napenjalno ročico 531 0563 30 je zdaj nadomestil komplet za popravilo, ki obsega jermenico, blažilnik, napenjalno napravo in vse dele za pritrditev.

Proizvajalec nadomestnih delov Schaeffler Automotive Aftermarket priporoča, da pri delu na sklopu pogona menjate vse sestavne dele jermenskega pogona.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.