



SERVICE INFO – INA 0093



Opazne razlike pri prostotečni jermenici alternatorja 535 0233 10

Model: Suzuki Jimny (F)
Motor: 1.5 DDiS
Št. dela: 535 0233 10
Št. originalnega dela: 31171-84A10



Slika 1: Stara izvedba



Slika 2: Nova izvedba

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje naših izdelkov smo uvedli spremembe jermenice alternatorja s sklopko za prosti tek, ki nosi številko dela 535 0233 10.

Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti dosedanje (slika 1 in 3) in nove različice (slika 2 in 4).

Pri novi izvedbi je notranji obroč na zadnji strani podaljšan, zato distančnik, ki ga lahko vidite na sliki 3, ni več potreben.



Slika 3: Stara izvedba



Slika 4: Nova izvedba

V fazi prehoda na drug material lahko nastanejo mešane zaloge obeh tipov.

Obe različici izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0093