



## SERVICE INFO – INA 0100



# Ремонтный комплект 533 0118 10

## для натяжного модуля привода вспомогательного оборудования

Производители: Audi, Škoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

Volkswagen: Passat

Двигатель: 2.5 TDI

Арт. номер: 533 0118 10 (SET)




Рисунок 1: Натяжной модуль в сборе

Все компоненты натяжного узла (рис.1) сконструированы таким образом, чтобы достичь одинакового срока службы и подвергаются одинаковому количеству износа. Однако, наибольшему износу подвергаются опорные и крепежные точки. Поэтому, настоятельно рекомендуется заменять весь натяжной узел (который не поставляется целиком).

Поэтому, Шэффлер предлагает комплексный ремкомплект (стр. 2/рис. 3) для моделей, указанных в данной брошюре.

В дополнение к изнашиваемым деталям, ремкомплект также включает все фиксирующие части, как и детальную инструкцию по установке.




Рисунок 2: Обзор крепежных частей

INA 0100




Рисунок 3: Ремкомплект INA 533 0118 10 для натяжного узла

Состав комплекта 533 0118 10:

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Натяжной ролик 531 0751 30  | 9 Втулка 8,2X12*                  |
| 2 Демпфер 533 0112 10         | 10 Штифт M8X18X12*                |
| 3 Кронштейн 533 0115 10*      | 11 Подшипник скольжения 18X20X12* |
| 4 Защитная крышка*            | 12 Сальник 26X22X6*               |
| 5 Установочный болт M8X10X25* | 13 Шайба 8,2X16*                  |
| 6 Болт M8x32*                 |                                   |
| 7 Болт M8X20*                 |                                   |
| 8 Шайба Ø 8,2x24x1*           |                                   |

\* не продается отдельно

Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует заменять все части ременного привода одновременно.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

INA 0100