



SERVICE INFO – INA 0102



Set zupčastog remena Kat.Br. 530 0536 10

Modeli: Lada Kalina, Priora
 Motori: 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V
 Part no.: 530 0536 10



Slika 1: Kat.Br. 530 0536 10 INA Set za popravak zupčastog remena

Kao dodatak izdvojenoj ponudi samo klizača, za gore navedene modele, Schaeffler Automotive Aftermarket sada isporučuje i kompletan Set zupčastog remena. Ovaj set uključuje remenicu natezača Kat. Br. 531 0841 10 zajedno sa pripadajućim vijkom, klizačem Kat.Br. 532 0604 10 i zupčastim remenom.

Komponente su specijalno zajednički projektirane čime se osigurava da je zupčasti remen optimalno zategnut na svim temperaturama i u svim uvjetima rada motora.

Remenica natezača i zupčasti remen moraju se uvijek ugraditi zajedno kao jedna jedinica. Nije dozvoljeno da se miješaju komponente prilikom ugradnje ovih dijelova.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

INA 0102

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
 Fax: +44 (0) 14 32 375 760
 Info@LuK-AS.co.uk
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

