



## SERVICE INFO – INA 0147



# Механизъм за свободен ход на генератор 535 0275 10

## Визуални различия

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Производител: | BMW                                          |
| Модели:       | 1' (E81/E82/E87/E88)<br>3' (E90/E91/E92/E93) |
| Двигатели:    | всички N43                                   |
| Арт. номер:   | 535 0275 10                                  |



Снимка 1: Предишна конструкция



Снимка 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0263 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

**Шефлер България ООД**  
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0147