



SERVICE INFO – INA 0156



Натяжные ролики 531 0264 10 и 531 0780 10

Перед установкой обязательно проверьте втулку болта со стороны двигателя

Производители: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Модели:

Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
 Lancia: Phedra, Zeta
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
 Suzuki: Grand Vitara, Vitara
 Toyota: Corolla

Двигатели:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI
 Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
 Suzuki: 2.0 HDI
 Toyota: 1.9 D

Арт. номера: 531 0264 10
 531 0780 10

Актуальное применение артикулов смотрите в онлайн каталоге

При демонтаже натяжного ролика на вышеперечисленных автомобилях, необходимо убедиться в надежности крепления болта (рис. 1) со стороны двигателя.



Рисунок 1: Втулка болта со стороны двигателя

Если болт втулки ослаблен, его необходимо снова затянуть соответствующим инструментом до указанного момента затяжки.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению зубчатого ремня. В худшем случае, это может в свою очередь привести к отказу двигателя.




Рисунок 2: 531 0780 10 - Натяжной ролик со встроенным болтом




Рисунок 3: 531 0264 10 - Натяжной ролик со встроенным болтом




Рисунок 4: Натяжной ролик с втулкой и крепежным болтом в установленном положении

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT